






○概要
秋田駅東口駅前広場において、シェルター設備の金属部材が腐食により劣化しており、利用者に危険が生じる恐れがあることから安全性を確保することを目的とした修繕を行う。


○一般事項
・作業時間は、原則として平日の9:00～16:30の間とする。
・作業中の場所は区画して通行禁止とし、通行利用者の迂回誘導措置などを行うこと。



秋田市民交流プラザ管理室	件 名		秋田駅東口駅前広場北側シェルター設備修繕						種 別	案内図、配置図			特 記 ・金属部材を取付けている構造体については、腐食の状況により必要に応じて塗装をすること。 ・ の場所は、現状の金属部材（中骨）の脱落箇所を表す。	2 校ノ内	1 図面番号
								縮 尺	S=NON						
								設計年月日	R7.9		年 度	R7		区分	A




平面図 S=NON




側面図 S=NON



修繕対象：中骨




詳細図 S=NON



正面図 S=NON



取付ブラケット S=NON



中骨補強部材 S=NON